



N° d'imprimé : K 009163853

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 28/08/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL 25129760
---	------------------------------------	---------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--------------------------	--

Favorable

DÉFAILLANCES MINEURES :

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
27/08/2026

1.1.9.a.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Droite Gauche)

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S074K090

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 365, avenue des Jourdiés
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 074K7027

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays AW-365-KJ (F)	Date d'immatriculation 20/04/2016	Date de 1ère mise en circulation 07/07/2010
Marque CASTERA	Genre REM	Carrosserie PTE ENG
(1) N° dans la série du type (VIN) VGV3TS24TEA1T0221	(5) Catégorie internationale O4	
Type/CNIT 3TS24TSA	Énergie	
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule remorque de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : FN-750-WM

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (≥ 43%) : global: 71%
Efficacité par essieu : E1: 72% E2: 77% E3: 66%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 11% E2: 15% E3: 11%

Frein de secours :
Efficacité par essieu : indépendance des circuits

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

