

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 138671942

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		03/09/2026		26101794	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible : AV			
02/11/2026		0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		1.1.15.a.2. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE : Câbles endommagés ou flambage : ARG			
Contre-visite		5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD, AVG			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse : AV, AVD, AVG			
N° D'AGRÈMENT : S027D154		6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AV, AVD, AVG			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures : AV			
(3) COORDONNÉES : 1 Bis Côte des Sables		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :			
27600 GAILLON		3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : G			
Tél : 02.32.53.28.28 Fax : 0		3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AR			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse : C			
N° D'AGRÈMENT : 027D1128		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AR			
SIGNATURE :		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, G			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVG			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré : D, G			
EQ-754-SH(F) 14/01/2022 25/09/2017		Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :			
Marque Désignation commerciale		22.07.2024 : 155 441 km / 21.12.2021 : 115 257 km / 17.12.2021 : 115 254 km			
PEUGEOT 108					
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
VF3PSCFBCHR161697 M1 VASP					
Type/CNIT Énergie					
M10PGTVP056J273 ES					
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
155455					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					