



N° d'imprimé : Z 003044124

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

04/10/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24216062

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 1, Essieu 2, Essieu 3)

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S042Z075

(9) RAISON SOCIALE : AB AUTOBILAN 42 04.77.55.58.20

(3) COORDONNÉES : 1688 AVENUE BENOIT FOURNEYRON
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 042Z7000

NOM ET PRÉNOM : non renseignés

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation

CA-117-HA (F)

16/01/2012

16/01/2012

Marque

Genre

Carrosserie

BENALU

SREM

BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VH1C34CMSB0104202

O4

Type/CNIT

Énergie

C34CMS01

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule remorque de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : GL-402-TL

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Efficacité globale (>=45%) : 52%

Efficacité par essieu : E1 : 50% E2 : 52% E3 : 54%

Déséquilibre (<20%) : E1 : 9% E2 : 10% E3 : 10%

Frein de secours :

Efficacité globale (>=22%) : indépendance des circuits

Déséquilibre (<30%) : indépendance des circuits

XXXXXXXXXX

XX/XX/XXXX

I° D'AGRÉMENT : XXXXXXXX

I° DE SERIE : XXXXXXXX